



Uwaga

1. Zwody poziome wykonąć drytem stalowym ocynkowanym 8mm
2. Zwody poziome mocować na uchwytych odległościowych przyklejonych do papowego pokrycia dachu.
3. Przy kominach oraz innych urządzeniach wystających ponad dach zainstalować zwody pionowe o odpowiedniej wysokości i usytuowane w odpowiednie odległości od wystających urządzeń.
4. Według życzenia inwestora z uwagi na pozostawienie pokrycia dachu w istniejącym stanie można pozostawić istniejące zwody poziome ale winny one spełniać aktualne obowiązujące przepisy
- 5.Przewody odprowadzające wykonac drutem stalowym ocynkowanym 8 mm prowadzonym w rurkach izolacyjnych RB 28 ociepleniu scian.
6. Zaciski probiercze umieścić w puszkach izolacyjnych na wysokości około 0,5m nad ziemią.
- 7.Uziomy wykonąć taśmą stalową ocynkowaną 25x4mm ułożoną w ziemi na głębokości 0,6m.
8. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczac 10 ohm.

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole nr,2				
Adres obiektu budowlanego	28–300 Jędrzejów ul. 11 Listopada 113a				
Przedmiot rysunku	Instalacja odgromowa Plan instalacji odgromowej		Skala 1:200	Nr.rys. 13.18–2	
	Imię	Nazwisko	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna TO–III–/ 83861/18/76	03.2013	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna SLK/0478 PWOLF/04	03.2013	