


Numer pomieszczenia	Rodzaj pomieszczenia	Temperatura
101	Pom. gospodarcze	-18°C
102	WC	20°C
103	Sala zajęć	20°C
104	Sala zajęć	20°C
105	Pom. gospodarcze	-18°C
106	WC	20°C
107	Pom. socjalne	20°C
108	Magazyn	20°C
109	Sala zabaw	20°C
110	Hall	20°C
111	Aneks kuchenny	20°C
112	Komunikacja	20°C
113	Maszynownia	-18°C



LEGENDA.
● PUNKT INSTALACJI C.O. OBIEKT PRZEDSZKOLE
— PROG GRZEWNIK

PROFIL "PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWICZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, pow. 38				
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a			
Nazwa opracowania	P.B. termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a - modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią			
Przedmiot rysunku	Rzut piętra - instalacja c.o.		Skala	Nr rys.
23.15/13	Imię		1:100	6
Opracował	TOMASZ	Nazwisko	BIENIEK	Specjalność
Opracował	JUDYTA	Nazwisko	JUNG	Nr. upr. budowlanych
Projektant	WIESŁAW	Nazwisko	JÓZEFOWSKI	-
Sprawdzący	MIROSLAW	Nazwisko	OLESIK	-