

projektowane
przedłużenie tarasu

ur. tarasu
likwidacji

część schodów
do likwidacji

Placa wylazowa
kuchni C.O.

Istniejące schody oraz podest
wyłożyć płytkami ceramicznymi

Istniejący komin
do likwidacji

Istniejący zsyg węgla
do likwidacji

Istniejące schody oraz podest
wyłożyć płytkami ceramicznymi

Istniejący podest
wyłożyć płytkami ceramicznymi

LEGENDA:

ocieplenie niepalną wełną mineralną gr. 14cm

Okna do wymiany

Drzwi do wymiany

1 - numer pomieszczenia

20°C - temperatura w pomieszczeniu

Q=2813W - straty ciepła dla pomieszczenia po termomodernizacji

Q=2813W - strata ciepła dla pomieszczenia po termomodernizacji

Q=2813W - strata ciepła dla pomieszczenia po termomodernizacji

| Numer pomieszczenia | Rodzaj pomieszczenia | Temperatur |
|---------------------|----------------------|------------|
| 1 | Pom. gospodarcze | 16°C |
| 2 | WC | 20°C |
| 3 | Sala zajęć | 20°C |
| 4 | Sala zajęć | 20°C |
| 5 | Pom. gospodarcze | 16°C |
| 6 | WC | 20°C |
| 6a | Przedsiónek | 16°C |
| 7 | Szatnia | 20°C |
| 8 | Przedsiónek | 20°C |
| 9 | Komunikacja | 20°C |
| 10 | Gabinet lekarski | 20°C |
| 11 | WC | 20°C |
| 12 | Biuro | 20°C |
| 13 | Przedsiónek | 16°C |
| 14 | Komunikacja | 20°C |
| 15 | Rozdzielnia | 20°C |
| 16 | Zmywalnia naczyń | 20°C |
| 17 | Magazyn | 16°C |
| 18 | Kuchnia | 20°C |
| 19 | Komunikacja | 20°C |
| 20 | WC | 20°C |
| 21 | Przygotownia | 20°C |
| 22 | Kuchnia | 20°C |
| 23 | Łazienka | 24°C |
| 24 | Przedpokój | 20°C |
| 25 | Pokój | 20°C |
| 26 | Pralnia | 20°C |
| 27 | Pom. gospodarcze | 12°C |

| | |
|--|--|
| FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA „KRUPIŃSKICH” ul. Jeżewskiego 7 28-300 Jędrzejów tel. (041) 3861326 i 3861356 | RYS. E- Data marzec 2014r |
| Investor Gmina Jędrzejów | Obiekt i adres bud. Przedszkole nr 2 Jędrzejów ul. 11 Listopada |
| Temat rysunku Propozycje rozmieszczenia kamer | Skala 1:400 |
| Opracował Krzysztof Krupiński | up. bud. 107/75 |
| Sprawił mgr inż. Hubert Krupiński | KL 111/01 |